



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО БАРЫШСКОМУ И КУЗОВАТОВСКОМУ РАЙОНАМ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
433750, Ульяновская обл., г. Барыш, ул. Радищева, 115.
телефон: 8 (84253) 21-0-11; E-mail: ogpnbarysh@mail.ru

" 30 " июля 2020 г. № 93

на № _____ от _____
По вопросу пожарной безопасности

Начальнику МУ Управление
образования администрации
МО "Кузоватовский район"
Чамкаевой Е.П.

Ульяновская область,
р.п. Кузоватово,
ул. 50 Лет Октября, д. 5

Уважаемая Екатерина Петровна!

Уведомляю Вас, что в ходе приёмки муниципальной общеобразовательной организации к началу 2020-2021 учебного году Муниципального общеобразовательного учреждения средняя школа с. Безводовка Кузоватовского района Ульяновской области относящегося к категории высокого риска по адресу: 433781, Ульяновская область, Кузоватовский район, с. Безводовка, ул. Школьная, д.1, было выявлено, что:

- В здании школы на пожарном посту (на месте установки контрольно-приёмного прибора АУПС) не имеется инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и порядке действия персонала при получении сигнала о неисправности установок (систем) противопожарной защиты, **нарушены ППР РФ п. 64.**
- В здание школы, на первом этаже эвакуационное освещение на путях эвакуации из здания находящегося в круглосуточном режиме работы или включающегося автоматически при прекращении питания рабочего освещения не исправно (не включается при отключении основного источника электропитания), **нарушен п. 43 ППР РФ.**
- В здание школы в дверях лестничных клеток установлено обычное стекло (требуется армированное стекло), **нарушен п. 36 (е) ППР РФ.**
- В здание школы в дверном проеме помещения кухни не имеется противопожарной преграды в виде противопожарной двери (используется деревянная дверь) с пределом огнестойкости EI-30, **нарушены п. 5.6.4 Свода правил СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.**
- На объекте отсутствует распорядительная документация на системы АПС и паспорта на оборудование, **нарушен п. 61 ППР РФ**
- В здании школы не имеется графика проведения регламентных работ по техническому обслуживанию автоматической установки пожарной сигнализации, **нарушен п. 1.5 РД 009.01-96 Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания.**

Для приёмки муниципальной общеобразовательной организации к началу 2020-2021 учебного году прошу ВАС устранить данные нарушения в максимально короткий срок.

Государственный инспектор Барышского и
Кузоватовского районов Ульяновской области
по пожарному надзору
старший лейтенант внутренней службы

М.В. Ведерников